



Afsender  
Lolland Kommune, Byggeri og Ejendomme  
Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 3108414

Udskriftsdato: 30.06.2026

**Denne BBR-meddelelse er hentet via selvbetjening.**

Tilføjelser eller rettelser bedes oplyst til kommunen på: [byggeri@lolland.dk](mailto:byggeri@lolland.dk) eller tlf. 54 67 64 50.

Ejere af ejendommen kan desuden benytte selvbetjeningsløsningen på [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk).

Yderligere information om BBR-meddelelsen findes til sidst i dette dokument.

## Oplysninger om ejendom

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 3108414

BBR-adresse: Diget 3 (vejkode 0260), 4983 Dannemare

Ejendommen består af: 1 grund

Ejendommen har tidligere haft eller været en del af kommunalt ejendomsnummer: 360-22000

## Oplysninger om grund

**Adresse: Diget 3, Hummingen, 4983 Dannemare**

Grundens areal: 12830 m<sup>2</sup>

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavsnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

### Vandforsyning og afløbsforhold

Grundens vandforsyning: Vandforsyning er registreret på bygninger (kode 7)

Grundens afløbsforhold: Afløbsforhold er registreret på bygninger (kode 75)

## Bygninger tilknyttet grund

### Bygning 15

Bygningens anvendelse: Udhus (kode 930)

Opførelsesår: 1990

### Beliggenhed

Adresse: Diget 3, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavsnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

### Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Plastmaterialer (kode 11)

### Arealer i grundplan

Bebygget areal: 13 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

### Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

## Bemærkninger om bygning

Fælles udhus for alle ejendommene

---

## Bygninger tilknyttet grund, som ikke indgår i ejendom

---

### Bygning 1

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722788

Opførelsesår: 1965

Om-/tilbygningsår: Ingen oplysning registreret

Antal etager: 1

### Beliggenhed

Adresse: Diget 3B, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

### Materialer

Ydervægsmateriale: Fibercement herunder asbest (kode 3)

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest (kode 3)

### Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ovn til fast og flydende brændsel (kode 3)

Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kode 4)

### Arealer i grundplan

Bebygget areal: 38 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

### Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

### Bygning 2

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722800

Opførelsesår: 1989

Om-/tilbygningsår: 2006

Antal etager: 1

### Beliggenhed

Adresse: Diget 3R, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

### Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

### Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 48 m<sup>2</sup>  
Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)  
Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

## Bemærkninger om bygning

BEBYGGET AREAL INCL TOILETBYGNING PÅ 5 KVM.  
INDLAGT ELFORSYNING 990603

---

## Bygning 3

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)  
Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722795  
Opførelsesår: 2000  
Om-/tilbygningsår: Ingen oplysning registreret  
Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3K, Hummingen, 4983 Dannemare  
Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)  
Tagdækningsmateriale: Betontagsten (kode 4)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)  
Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)  
Bygningens supplerende varme: Brændeovne og lignende med skorsten (kode 2)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 45 m<sup>2</sup>  
Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)  
Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 5

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)  
Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722796  
Opførelsesår: 1965  
Om-/tilbygningsår: Ingen oplysning registreret  
Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3L, Hummingen, 4983 Dannemare  
Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Andet materiale (kode 90)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 68 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

## Bemærkninger om bygning

HUSET ER OPSTILLET I 1988

LUKKET TERASSE PÅ 18 KVM

---

## Bygning 6

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722787

Opførelsesår: 1952

Om-/tilbygningsår: 1960

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3A, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Varmepumpe (kode 5)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 49 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine (kode 108)

---

## Bygning 7

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722798

Opførelsesår: 1968

Om-/tilbygningsår: Ingen oplysning registreret

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3N, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest (kode 3)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 45 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 10 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand (kode 7)

## Bemærkninger om bygning

HUSET ER OPSTILLET I 1988

---

## Bygning 8

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722793

Opførelsesår: 1950

Om-/tilbygningsår: 1975

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3G, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 35 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 15 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand (kode 7)

---

## Bygning 9

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722801

Opførelsesår: 1937

Om-/tilbygningsår: 2003

Antal etager: 1

### Beliggenhed

Adresse: Diget 3S, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

### Materialer

Ydervægsmateriale: Mursten (kode 1)

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest (kode 3)

Supplerende tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

### Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Varmepumpe (kode 5)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

Bygningens supplerende varme: Brændeovne og lignende med skorsten (kode 2)

### Arealer i grundplan

Bebygget areal: 102 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

### Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 11

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722794

Opførelsesår: 1969

Om-/tilbygningsår: 2005

Antal etager: 1

### Beliggenhed

Adresse: Diget 3H, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

### Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Andet materiale (kode 90)

### Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

### Arealer i grundplan

Bebygget areal: 60 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

## Bemærkninger om bygning

Boligen er d. 18. marts 2024 registreret i BBR som elopvarmet sommerhus

---

## Bygning 12

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722797

Opførelsesår: 2006

Om-/tilbygningsår: Ingen oplysning registreret

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3M, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 59 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 21 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 14

Bygningens anvendelse: Sommerhus (kode 510)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722799

Opførelsesår: 1933

Om-/tilbygningsår: 1999

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3P, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Elvarme (kode 7)

Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 40 m<sup>2</sup>  
Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)  
Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 16

Bygningens anvendelse: Udhus (kode 930)  
Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722800  
Opførelsesår: 2012

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3R, Hummingen, 4983 Dannemare  
Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)  
Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 23 m<sup>2</sup>  
Overdækket areal: 12 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)  
Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 18

Bygningens anvendelse: Carport (kode 920)  
Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722801  
Opførelsesår: 2004

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3S, Hummingen, 4983 Dannemare  
Matrikelnummer: 13i, Ejerlavnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)  
Tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 23 m<sup>2</sup>  
Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)  
Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 20

Bygningens anvendelse: Udhus (kode 930)  
Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722797  
Opførelsesår: 1983

## BBR-meddelelse

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 3108414

Udskriftsdato: 30.06.2026

Side 8 af 13

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3M, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavsnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 6 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

---

## Bygning 21

Bygningens anvendelse: Udhus (kode 930)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722787

Opførelsesår: 1988

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3A, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavsnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Betontagsten (kode 4)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 7 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine (kode 108)

---

## Bygning 22

Bygningens anvendelse: Udhus (kode 930)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722799

Opførelsesår: 1956

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3P, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavsnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 12 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

---

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

## Bemærkninger om bygning

UDHUS INDEHOLDER ANNEKS PÅ 6M2, MED 2 KØJESENGE

---

## Bygning 23

Bygningens anvendelse: Udhus (kode 930)

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 722799

Opførelsesår: 2001

## Beliggenhed

Adresse: Diget 3P, Hummingen, 4983 Dannemare

Matrikelnummer: 13i, Ejerlavsnavn: Gloslunde By, Gloslunde (ejerlavskode 500451)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning (kode 2)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 15 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Vandforsyning og afløbsforhold

Bygningens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Bygningens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem (kode 10)

## Bemærkninger om bygning

Udhuset anvendes som anneks. Der er 6 m2 terrasse.

---

## Kort til BBR-meddelelsen

Dette kort viser beliggenheden af ejendommens bygninger og tekniske anlæg.

Bygninger og tekniske anlæg, der er registreret i BBR, vises med prikker samt B1 for Bygning 1, T1 for Teknisk anlæg 1 osv.

Hvis prikken er rød, er der brug for ejers medvirken til at flytte prikken til den korrekte beliggenhed af bygning eller teknisk anlæg. Dette gøres af ejer på [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk), hvor der kan zoomes ind på kortet.

Det er kun prikkerne, ejer skal forholde sig til i BBR. Alle streger, grænser og bygningsomrids er baggrundsdata fra andre kilder. Matrikelkortet er vejledende, og skellenes nøjagtige placering falder ikke altid sammen med hække m.m. på luftfotoet. Se [www.matriklen.dk](http://www.matriklen.dk).

Luftfoto optages om foråret, og de hvide bygningsomrids tegnes på baggrund heraf. Derfor kan der ses forsinkelser, hvor fx en bygning stadig er tegnet med et hvidt bygningsomrids, selvom bygningen er nedrevet og slettet fra BBR. Se [www.geodanmark.dk](http://www.geodanmark.dk).



### Forkortelser

B# Bygning #  
T# Teknisk anlæg #  
NY Nybyggeri

### Prikker på kortet

● Bygning/teknisk anlæg er sikkert placeret  
● Bygning/teknisk anlæg er usikkert placeret  
\* Bygning på fremmed grund

### Streger i kortet

— Ejendom  
— Matrikelskel  
— Bygningsomrids

## Om BBR-meddelelsen

---

BBR-meddelelsen er en udskrift af de aktuelle oplysninger, som er registreret om en ejendoms bygninger, boliger og tekniske anlæg i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både stat, kommuner og private virksomheder. I det offentlige gælder det fx ejendomsvurdering og

bloktilskud til kommunerne samt boligstøtte. I det private gælder det fx låntagning og ejendomshandel i finans- og ejendomssektoren.

For nyere bygninger stammer oplysningerne i BBR primært fra byggesagsbehandlingen. For ældre bygninger stammer oplysningerne typisk fra nuværende eller tidligere ejere af en ejendom.

## Ejers oplysningspligt

---

Det er altid den aktuelle ejer af en ejendom, der har ansvar for at indberette oplysninger til BBR for at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Derfor er det vigtigt, at du som ejer læser BBR-meddelelsen og kontrollerer, om alle bygninger, boliger og tekniske anlæg på ejendommen er registreret rigtigt.

Ved køb af ejendom eller ved ændringer vedrørende bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne i BBR er korrekte.

Hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkerte, har du som ejer pligt til at meddele de rigtige oplysninger til kommunen. Dette kan fx gøres via selvbetjeningsløsningen på [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk).

Det er kommunen, som er ansvarlig for at registrere oplysningerne i BBR.

Kommunen har lov til at kontrollere oplysningerne, der indberettes til BBR. Kontrollen kan ske ved besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med andre kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.

Reglerne om Bygnings- og Boligregistret står i lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven) (lovbekendtgørelse nr. 797 af 6. august 2019).

Der kan gives en bøde efter BBR-loven, hvis oplysninger ikke indberettes til BBR, eller hvis der gives forkerte oplysninger.

En registrering i BBR betyder ikke nødvendigvis, at et forhold er lovligt i henhold til anden lovgivning.

## Særlige oplysninger

---

For bygninger til bolig eller erhverv kræver blandt andet disse oplysninger opmærksomhed:

- Opførelsesår
- Om- og tilbygningsår
- Bebygget areal
- Antal etager
- Samlet boligareal og erhvervsareal
- Areal af udnyttet tagetage
- Areal af indbygget udestue
- Tagdækningsmateriale (kodeliste)
- Ydervægsmateriale (kodeliste)
- Varmeinstallation (kodeliste)
- Opvarmningsmiddel (kodeliste)
- Antal badeværelser
- Antal vandskyllende toiletter.

Nogle oplysninger i BBR registreres med en kode. Oversigt over koder kan ses på [www.bbr.dk/kodelister](http://www.bbr.dk/kodelister).

### Opførelsesår

Det år, hvor bygningen er opført. For nogle bygninger står år 1000, fordi opførelsesåret ikke er oplyst.

### Antal etager

Alle etager i bygningen – bortset fra kælder og tagetage.

### Varmeinstallation og opvarmningsmiddel

Den varmeinstallation og det opvarmningsmiddel, der kan opvarme bygningen. Hvis varmeinstallationen er fjernvarme, registreres ikke opvarmningsmiddel.

### Antal badeværelser

Antal rum, der er indrettet til at tage bad i.

### Antal vandskyllende toiletter

Antal toilet-kummer (wc'er), der er i en bolig.

## Registrering i BBR

---

I BBR registreres oplysninger om grunde, bygninger, enheder og tekniske anlæg:

### Grund

Grunden er et sammenhængende stykke jord og er normalt det samme som en matrikel. Nogle grunde kan dog bestå af flere matrikler. Større ejendomme, fx landbrugsejendomme, kan bestå af flere grunde. På grunden registreres oplysninger om fx vandforsyning og afløbsforhold.

### Bygning

Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. På bygningen registreres fx oplysninger om bygningens anvendelse, opførelsesår, varmeinstallation, arealer samt ydervægs- og tagdækningsmateriale.

## Arealer i BBR

---

Arealer i BBR måles til ydersiden af ydervæggene. Det vil sige inklusive arealer af alle vægge. Areal af vægge mellem boliger deles ligeligt. Arealer måles i niveau med færdigt gulv, dog undtaget for tagetager, der måles 1,5 meter over færdigt gulv til den udvendige side af taget.

### Boligareal

Boligarealet er det areal, som er indrettet til boligformål. Det omfatter værelser og stuer, køkken, bade- og toiletrum, entré, interne trapper og gangarealer m.m. samt udnyttet areal i en tagetage.

I boligarealet indgår desuden areal af kælderrum, der anvendes til boligformål, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum, samt areal af bade- og toiletrum i kælderen.

For lejligheder indgår ofte en andel af bygningens adgangsareal i boligarealet, fx en andel af trappeopgangen, elevatoren eller altangangen. Adgangsarealer fordeles ligeligt mellem de enkelte boliger.

For institutionsboliger indgår desuden en andel af fælles boligarealer i boligarealet.

### Enhed

En enhed er betegnelsen for fx en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller et erhvervslejemål. En enhed ligger inde i en bygning og har sin egen adresse. Enfamiliehuse har typisk én boligenhed, en etageejendom har en enhed for hver beboelseslejlighed og hvert erhvervslejemål. På enheden registreres fx enhedens anvendelse, bolig- og erhvervsareal samt køkken-, toilet- og badeforhold.

### Tekniske anlæg

Tekniske anlæg er fx olietanke, vindmøller, gyllebeholdere samt slanger til jordvarme og solcelleanlæg. Tekniske anlæg er som regel beliggende på en grund, men kan også være knyttet til en bygning.

### Bebygget areal

Det areal, som bygningen fylder på grunden set oppefra. Tagudhæng og halvtage medregnes normalt ikke. Bebygget areal svarer typisk til stueetagens areal – inklusive indbygget udestue, udhus, garage og carport.

### Samlet bygningsareal

Summen af alle bygningens regulære etagers areal – uden areal af tagetage, kælder, åbne altaner og åbne overdækkede terrasser, men inklusive indbygget udestue, udhus, garage og carport.

### Tagetagens areal

Samlet areal af hele tagetagen – både bolig- og erhvervsareal samt det areal, der potentielt kan indrettes til bolig- eller erhvervsformål. Åbne altaner og tagterrasser medregnes ikke.

### Tagetagens udnyttede areal

Den del af tagetagens areal, der er indrettet til boligformål eller anvendes til erhvervsformål og indgår i enhedens bolig- eller erhvervsareal.

### Kælderens areal

Samlet areal af hele kælderen. Arealer i krybekældre medtages ikke.