



Afsender  
Esbjerg Kommune,  
BBR, Torvegade 74, 6700 ESBJERG

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 9016320

Udskriftsdato: 16.07.2026

**Denne BBR-meddelelse er hentet via selvbetjening.**

Tilføjelser eller rettelser bedes oplyst til kommunen på: [plan-bbr@esbjerg.dk](mailto:plan-bbr@esbjerg.dk) eller tlf. 76 16 13 50.

Ejere af ejendommen kan desuden benytte selvbetjeningsløsningen på [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk).

Yderligere information om BBR-meddelelsen findes til sidst i dette dokument.

### Oplysninger om ejendom

Ejendomsnummer (BFE-nr.): 9016320

BBR-adresse: Buskemarksvej 7 (vejkode 0078), 6760 Ribe

Ejendommen består af: 5 grunde

Ejendommen har tidligere haft eller været en del af kommunalt ejendomsnummer: 561-314284

### Oplysninger om grund

**Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe**

Grundens areal (samlet areal af grundens matrikelnumre): 225214 m<sup>2</sup>

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Matrikelnummer: 442, Ejerlavsnavn: Roager Ejerlav, Roager (ejerlavskode 1460651)

### Vandforsyning og afløbsforhold

Grundens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (kode 1)

Grundens afløbsforhold: SOP: Nedsivning til sivedræn (kode 104)

### Bemærkninger om grund

64 KVM MØDDING RENOVERET 1988

AJLEBEHOLDER 40 KUBM

OPSAMLINGSBEHOLDER FOR VASKEHAL 10 KUBM 1996

GYLLEBEHOLDER 1825 KUBM / 456 KVM 1998

### Bygninger tilknyttet grund

#### Bygning 1

Bygningens anvendelse: Stuehus til landbrugsejendom (kode 110)

Opførelsesår: 1930

Om-/tilbygningsår: 2001

Antal etager: 1

#### Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

Materialer

Ydervægsmateriale: Mursten (kode 1)  
Tagdækningsmateriale: Tegl (kode 5)

Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Varmepumpe (kode 5)  
Opvarmningsmiddel: Elektricitet (kode 1)  
Bygningens supplerende varme: Brændeovne og lignende med skorsten (kode 2)

Bolig- og erhvervsareal

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 162 m² |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kælders: | 0 m²   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 19 m²  |
| heraf Areal af erhverv i kælders:         | 0 m²   |

Etagernes areal

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Samlet bygningsareal:             | 149 m² |
| Kældersens areal:                 | 0 m²   |
| heraf Kældersens udnyttede areal: | 0 m²   |
| heraf Areal af dyb kælders:       | 0 m²   |
| heraf Areal af garage i kælders:  | 0 m²   |
| Tagetagens areal:                 | 65 m²  |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 32 m²  |

Arealer i grundplan

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bebygget areal:   | 149 m² |
| Overdækket areal: | 0 m²   |

Andre arealer

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m² |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m² |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m² |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m² |

Bemærkninger om bygning

Erhvervsareal er bad/omklædning og bryggers

Enheder tilknyttet Bygning 1

Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Stuehus til landbrugsejendom (kode 110)  
Boligtype: Blandet bolig og erhverv med eget køkken (kode 2)

|                               |        |                               |   |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|---|
| Enhedens samlede areal:       | 181 m² | Antal badeværelser:           | 2 |
| heraf Enhedens boligareal:    | 162 m² | Antal vandskylende toiletter: | 2 |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 19 m²  | Antal værelser:               | 5 |

Bygning 2

Bygningens anvendelse: Lade til foder, afgrøder mv. (kode 216)  
Opførelsesår: 1930  
Antal etager: 1

Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe  
Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

Materialer

Ydervægsmateriale: Mursten (kode 1)  
Tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>  |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 82 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>  |

## Etagerens areal

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 82 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>  |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

## Bemærkninger om bygning

Staldbygning uden nærmere specifikation  
VENTILATION

## Enheder tilknyttet Bygning 2

### Enhed: Buskemarksvej 7

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Enhedens anvendelse:          | Lade til foder, afgrøder mv. (kode 216) |
| Enhedens samlede areal:       | 82 m <sup>2</sup>                       |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>                        |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 82 m <sup>2</sup>                       |

## Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 3

Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning (kode 970)  
Opførelsesår: 1930

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe  
Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Mursten (kode 1)  
Tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bebygget areal:   | 83 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

## Bemærkninger om bygning

Ladebygning

## Arealer i grundplan

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bebygget areal:   | 82 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

Bygning 4

Bygningens anvendelse: Maskinhus, garage mv. (kode 217)  
Opførelsesår: 1930  
Antal etager: 1

Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe  
Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

Materialer

Ydervægsmateriale: Andet materiale (kode 90)  
Tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

Bolig- og erhvervsareal

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m²  |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kælders: | 0 m²  |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 65 m² |
| heraf Areal af erhverv i kælders:         | 0 m²  |

Etagernes areal

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Samlet bygningsareal:             | 65 m² |
| Kældersens areal:                 | 0 m²  |
| heraf Kældersens udnyttede areal: | 0 m²  |
| heraf Areal af dyb kælders:       | 0 m²  |
| heraf Areal af garage i kælders:  | 0 m²  |
| Tagetagens areal:                 | 0 m²  |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m²  |

Arealer i grundplan

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Bebygget areal:   | 65 m² |
| Overdækket areal: | 0 m²  |

Andre arealer

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m² |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m² |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m² |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m² |

Bemærkninger om bygning

Maskinhus

Enheder tilknyttet Bygning 4

Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Maskinhus, garage mv. (kode 217)  
Enhedens samlede areal: 65 m²  
heraf Enhedens boligareal: 0 m²  
heraf Enhedens erhvervsareal: 65 m²

Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

Bygning 5

Bygningens anvendelse: Maskinhus, garage mv. (kode 217)  
Opførelsesår: 1900  
Antal etager: 1

Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe  
Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)  
Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Mursten (kode 1)

Tagdækningsmateriale: Metal (kode 6)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

### Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>  |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 47 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>  |

### Etagernes areal

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 47 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>  |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

### Arealer i grundplan

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bebygget areal:   | 47 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

### Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bemærkninger om bygning

Staldbygning til fjerkræhold

## Enheder tilknyttet Bygning 5

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Maskinhus, garage mv. (kode 217)

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 47 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 47 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 7

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1989

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 120 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 120 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

PELSDYRHAL

## Enheder tilknyttet Bygning 7

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 120 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 120 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 8

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1989

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 120 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 120 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 120 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

PELSDYRHAL

## Enheder tilknyttet Bygning 8

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 120 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 120 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 9

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1989

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Andet materiale (kode 90)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 120 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 600 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 600 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

2 MINKHALLER AF 300 KVM

Staldbygning uden nærmere specifikation

INGEN YDERVÆGGE

## Enheder tilknyttet Bygning 9

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 600 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 600 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 10

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1993

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Andet materiale (kode 90)

Supplerende ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 600 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |



## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 555 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 555 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

3 pelsdyrhaller a 185 m<sup>2</sup>

## Enheder tilknyttet Bygning 10

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 555 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 555 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 11

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1996

Om-/tilbygningsår: 2005

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejersnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Metal (kode 8)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 555 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 793 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 793 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kælder:        | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

PELSERI I 185 KVM AF 333 KVM MASKINHUS

## Enheder tilknyttet Bygning 11

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 793 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 793 m <sup>2</sup> |

## Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 12

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1996

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Andet materiale (kode 90)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 793 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m²   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m²   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 740 m² |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m²   |

## Etagernes areal

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Samlet bygningsareal:             | 740 m² |
| Kælderens areal:                  | 0 m²   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m²   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m²   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m²   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m²   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m²   |

## Arealer i grundplan

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bebygget areal:   | 740 m² |
| Overdækket areal: | 0 m²   |

## Andre arealer

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m² |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m² |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m² |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m² |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m² |

## Bemærkninger om bygning

4 PELSDYRHALLER AF 185 KVM UDEN YDERVÆGGE

## Enheder tilknyttet Bygning 12

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Enhedens samlede areal:       | 740 m² |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m²   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 740 m² |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 13

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 2001

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Metal (kode 8)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>  |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 60 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>  |

## Etagernes areal

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 60 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>  |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

## Bemærkninger om bygning

Maskinhus

## Enheder tilknyttet Bygning 13

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 60 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>  |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 60 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 14

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 2007

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bebygget areal:   | 60 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>  |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 663 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 663 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

Minkhal - 6 rækker

## Enheder tilknyttet Bygning 14

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 663 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 663 m <sup>2</sup> |

## Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 15

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 2012

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 663 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 426 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 426 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

Minkhal

## Enheder tilknyttet Bygning 15

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 426 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 426 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 16

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 2012

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 426 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 262 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 262 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

Minkhal

## Enheder tilknyttet Bygning 16

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 262 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 262 m <sup>2</sup> |

### Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 17

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1000

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 262 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kælders: | 0 m <sup>2</sup>   |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 214 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kælders:         | 0 m <sup>2</sup>   |

## Etagernes areal

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 214 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af dyb kælders:       | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Areal af garage i kælders:  | 0 m <sup>2</sup>   |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

Minkhal

Opf.år kendes ikke (godkendt i 2012)

## Enheder tilknyttet Bygning 17

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 214 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>   |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 214 m <sup>2</sup> |

## Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 18

Bygningens anvendelse: Minkhal (kode 214)

Opførelsesår: 1000

Antal etager: 1

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Varmeforsyning

Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation (kode 9)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 214 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |



## Bolig- og erhvervsareal

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Bygningens samlede boligareal:            | 0 m <sup>2</sup>    |
| heraf Areal af lovlig beboelse i kældere: | 0 m <sup>2</sup>    |
| Bygningens samlede erhvervsareal:         | 1278 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af erhverv i kældere:         | 0 m <sup>2</sup>    |

## Etagernes areal

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Samlet bygningsareal:             | 1278 m <sup>2</sup> |
| Kælderens areal:                  | 0 m <sup>2</sup>    |
| heraf Kælderens udnyttede areal:  | 0 m <sup>2</sup>    |
| heraf Areal af dyb kældere:       | 0 m <sup>2</sup>    |
| heraf Areal af garage i kældere:  | 0 m <sup>2</sup>    |
| Tagetagens areal:                 | 0 m <sup>2</sup>    |
| heraf Tagetagens udnyttede areal: | 0 m <sup>2</sup>    |

## Bemærkninger om bygning

3 minkhaller a 426 m<sup>2</sup>

Opf.år kendes ikke (godkendt i 212)

## Enheder tilknyttet Bygning 18

### Enhed: Buskemarksvej 7

Enhedens anvendelse: Minkhal (kode 214)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Enhedens samlede areal:       | 1278 m <sup>2</sup> |
| heraf Enhedens boligareal:    | 0 m <sup>2</sup>    |
| heraf Enhedens erhvervsareal: | 1278 m <sup>2</sup> |

## Bemærkninger om enhed

Opdateret af Skatteforvaltningen

## Bygning 19

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 2007

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Bebygget areal:   | 650 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>   |

## Bemærkninger om bygning

Minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

## Bygning 20

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 2012

## Arealer i grundplan

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Bebygget areal:   | 1278 m <sup>2</sup> |
| Overdækket areal: | 0 m <sup>2</sup>    |

## Andre arealer

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Samlet andet areal:                     | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget affaldsrum:    | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget garage:        | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget carport:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udhus:         | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af indbygget udestue:       | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af lukkede overdækninger:   | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Areal af udvendig efterisolering: | 0 m <sup>2</sup> |
| heraf Øvrige arealer:                   | 0 m <sup>2</sup> |

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 714 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

Minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

## Bygning 21

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 2007

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 330 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

Minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

## Bygning 22

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 2007

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Træ (kode 5)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 200 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

### Bygning 23

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 2007

#### Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

#### Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

#### Arealer i grundplan

Bebygget areal: 200 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

Minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

### Bygning 24

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 2007

#### Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

#### Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

#### Arealer i grundplan

Bebygget areal: 230 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

Minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

### Bygning 25

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 1989

#### Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 130 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

## Bygning 26

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 1989

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 130 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

minkhal 214

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

## Bygning 27

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 1993

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 200 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

## Bygning 28

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (kode 999)

Opførelsesår: 1993

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Materialer

Ydervægsmateriale: Ingen (kode 80)

Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest (kode 10)

## Arealer i grundplan

Bebygget areal: 200 m<sup>2</sup>

Overdækket areal: 0 m<sup>2</sup>

## Bemærkninger om bygning

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

## Tekniske anlæg tilknyttet grund

---

### Teknisk anlæg 4

Klassifikation: Tank (kode 1110)

Indhold: Diesel (kode 13)

Etableringsår: 2015

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Tekniske oplysninger

Driftsstatus: I drift (kode 1)

Fabrikationsår: 2015

Placering: Indendørs (kode 3)

Størrelsesklasse: Ingen oplysning registreret

Størrelse: 1200 liter

Materiale: Stål (kode 2)

Typegodkendelsesnummer: 50-5313

Fabrikationsnummer: 63367

Fabrikat teknisk anlæg: KN Beholderfabrik

---

### Teknisk anlæg 5

Klassifikation: Tank (kode 1110)

Indhold: Gylle (kode 40)

Etableringsår: 1998

## Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerslavnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerslavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Sikker geokodning (kode 1)

## Tekniske oplysninger

Driftsstatus: I drift (kode 1)

Rumfang: 1825 m<sup>3</sup>

## Bemærkninger om teknisk anlæg

Oprettet via geokoderen.dk af BBR Erhvervsservice

---

### Teknisk anlæg 6

Klassifikation: Slanger til jordvarme (kode 1220)

Etableringsår: 2021

### Beliggenhed

Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe

Matrikelnummer: 76, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

Kvalitet af koordinatsæt: Usikker geokodning (kode 3)

### Tekniske oplysninger

Driftsstatus: I drift (kode 1)

---

### Oplysninger om grund

**Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe**

Grundens areal: 35121 m<sup>2</sup>

Matrikelnummer: 109, Ejerlavsnavn: Ø. Åbølling, Roager (ejerlavskode 1460652)

### Vandforsyning og afløbsforhold

Grundens vandforsyning: Ingen oplysning registreret

Grundens afløbsforhold: Ingen oplysning registreret

### Oplysninger om grund

**Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe**

Grundens areal: 112314 m<sup>2</sup>

Matrikelnummer: 426, Ejerlavsnavn: Roager Ejerlav, Roager (ejerlavskode 1460651)

### Vandforsyning og afløbsforhold

Grundens vandforsyning: Ingen oplysning registreret

Grundens afløbsforhold: Ingen oplysning registreret

### Oplysninger om grund

**Adresse: Buskemarksvej 7, Kirkeby Østm, 6760 Ribe**

Grundens areal: 68105 m<sup>2</sup>

Matrikelnummer: 427, Ejerlavsnavn: Roager Ejerlav, Roager (ejerlavskode 1460651)

### Vandforsyning og afløbsforhold

Grundens vandforsyning: Ingen oplysning registreret

Grundens afløbsforhold: Ingen oplysning registreret

### Oplysninger om grund

**Adresse: Spandetvej 24, Fjersted, 6760 Ribe**

Grundens areal: 39267 m<sup>2</sup>

Matrikelnummer: 427, Ejerlavsnavn: Spandet Ejerlav, Spandet (ejerlavskode 1460851)

### Vandforsyning og afløbsforhold

Grundens vandforsyning: Ingen oplysning registreret

Grundens afløbsforhold: Ingen oplysning registreret

---

## Kort til BBR-meddelelsen


Dette kort viser beliggenheden af ejendommens bygninger og tekniske anlæg.

Bygninger og tekniske anlæg, der er registreret i BBR, vises med prikker samt B1 for Bygning 1, T1 for Teknisk anlæg 1 osv.

Hvis prikken er rød, er der brug for ejers medvirken til at flytte prikken til den korrekte beliggenhed af bygning eller teknisk anlæg. Dette gøres af ejer på [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk), hvor der kan zoomes ind på kortet.

Det er kun prikkerne, ejer skal forholde sig til i BBR. Alle streger, grænser og bygningsomrids er baggrundsdata fra andre kilder. Matrikelkortet er vejledende, og skellenes nøjagtige placering falder ikke altid sammen med hække m.m. på luftfotoet. Se [www.matriklen.dk](http://www.matriklen.dk).

Luftfoto optages om foråret, og de hvide bygningsomrids tegnes på baggrund heraf. Derfor kan der ses forsinkelser, hvor fx en bygning stadig er tegnet med et hvidt bygningsomrids, selvom bygningen er nedrevet og slettet fra BBR. Se [www.geodanmark.dk](http://www.geodanmark.dk).



### Forkortelser

B# Bygning #  
T# Teknisk anlæg #  
NY Nybyggeri

### Prikker på kortet

● Bygning/teknisk anlæg er sikkert placeret  
● Bygning/teknisk anlæg er usikkert placeret  
\* Bygning på fremmed grund

### Streger i kortet

— Ejendom  
— Matrikelskel  
— Bygningsomrids

## Om BBR-meddelelsen

BBR-meddelelsen er en udskrift af de aktuelle oplysninger, som er registreret om en ejendoms bygninger, boliger og tekniske anlæg i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både stat, kommuner og private virksomheder. I det offentlige gælder det fx ejendomsvurdering og

bloktilskud til kommunerne samt boligstøtte. I det private gælder det fx låntagning og ejendomshandel i finans- og ejendomssektoren.

For nyere bygninger stammer oplysningerne i BBR primært fra byggesagsbehandlingen. For ældre bygninger stammer oplysningerne typisk fra nuværende eller tidligere ejere af en ejendom.

## Ejers oplysningspligt

Det er altid den aktuelle ejer af en ejendom, der har ansvar for at indberette oplysninger til BBR for at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Derfor er det vigtigt, at du som ejer læser BBR-meddelelsen og kontrollerer, om alle bygninger, boliger og tekniske anlæg på ejendommen er registreret rigtigt.

Ved køb af ejendom eller ved ændringer vedrørende bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne i BBR er korrekte.

Hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkerte, har du som ejer pligt til at meddele de rigtige oplysninger til kommunen. Dette kan fx gøres via selvbetjeningsløsningen på [www.bbr.dk](http://www.bbr.dk).

Det er kommunen, som er ansvarlig for at registrere oplysningerne i BBR.

Kommunen har lov til at kontrollere oplysningerne, der indberettes til BBR. Kontrollen kan ske ved besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med andre kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.

Reglerne om Bygnings- og Boligregistret står i lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven) (lovbekendtgørelse nr. 797 af 6. august 2019).

Der kan gives en bøde efter BBR-loven, hvis oplysninger ikke indberettes til BBR, eller hvis der gives forkerte oplysninger.

En registrering i BBR betyder ikke nødvendigvis, at et forhold er lovligt i henhold til anden lovgivning.

## Særlige oplysninger

For bygninger til bolig eller erhverv kræver blandt andet disse oplysninger opmærksomhed:

- Opførelsesår
- Om- og tilbygningsår
- Bebygget areal
- Antal etager
- Samlet boligareal og erhvervsareal
- Areal af udnyttet tagetage
- Areal af indbygget udestue
- Tagdækningsmateriale (kodeliste)
- Ydervægsmateriale (kodeliste)
- Varmeinstallation (kodeliste)
- Opvarmningsmiddel (kodeliste)
- Antal badeværelser
- Antal vandskyllende toiletter.

Nogle oplysninger i BBR registreres med en kode. Oversigt over koder kan ses på [www.bbr.dk/kodelister](http://www.bbr.dk/kodelister).

### Opførelsesår

Det år, hvor bygningen er opført. For nogle bygninger står år 1000, fordi opførelsesåret ikke er oplyst.

### Antal etager

Alle etager i bygningen – bortset fra kælder og tagetage.

### Varmeinstallation og opvarmningsmiddel

Den varmeinstallation og det opvarmningsmiddel, der kan opvarme bygningen. Hvis varmeinstallationen er fjernvarme, registreres ikke opvarmningsmiddel.

### Antal badeværelser

Antal rum, der er indrettet til at tage bad i.

### Antal vandskyllende toiletter

Antal toilet-kummer (wc'er), der er i en bolig.



## Registrering i BBR

I BBR registreres oplysninger om grunde, bygninger, enheder og tekniske anlæg:

### Grund

Grunden er et sammenhængende stykke jord og er normalt det samme som en matrikel. Nogle grunde kan dog bestå af flere matrikler. Større ejendomme, fx landbrugsejendomme, kan bestå af flere grunde. På grunden registreres oplysninger om fx vandforsyning og afløbsforhold.

### Bygning

Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. På bygningen registreres fx oplysninger om bygningens anvendelse, opførelsesår, varmeinstallation, arealer samt ydervægs- og tagdækningsmateriale.

## Arealer i BBR

Arealer i BBR måles til ydersiden af ydervæggene. Det vil sige inklusive arealer af alle vægge. Areal af vægge mellem boliger deles ligeligt. Arealer måles i niveau med færdigt gulv, dog undtaget for tagetager, der måles 1,5 meter over færdigt gulv til den udvendige side af taget.

### Boligareal

Boligarealet er det areal, som er indrettet til boligformål. Det omfatter værelser og stuer, køkken, bade- og toiletrum, entré, interne trapper og gangarealer m.m. samt udnyttet areal i en tagetage.

I boligarealet indgår desuden areal af kælderrum, der anvendes til boligformål, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum, samt areal af bade- og toiletrum i kælderen.

For lejligheder indgår ofte en andel af bygningens adgangsareal i boligarealet, fx en andel af trappeopgangen, elevatoren eller altangangen. Adgangsarealer fordeles ligeligt mellem de enkelte boliger.

For institutionsboliger indgår desuden en andel af fælles boligarealer i boligarealet.

### Enhed

En enhed er betegnelsen for fx en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller et erhvervslejemål. En enhed ligger inde i en bygning og har sin egen adresse. Enfamiliehuse har typisk én boligenhed, en etageejendom har en enhed for hver beboelseslejlighed og hvert erhvervslejemål. På enheden registreres fx enhedens anvendelse, bolig- og erhvervsareal samt køkken-, toilet- og badeforhold.

### Tekniske anlæg

Tekniske anlæg er fx olietanke, vindmøller, gyllebeholdere samt slanger til jordvarme og solcelleanlæg. Tekniske anlæg er som regel beliggende på en grund, men kan også være knyttet til en bygning.

### Bebygget areal

Det areal, som bygningen fylder på grunden set oppefra. Tagudhæng og halvtage medregnes normalt ikke. Bebygget areal svarer typisk til stueetagens areal – inklusive indbygget udestue, udhus, garage og carport.

### Samlet bygningsareal

Summen af alle bygningens regulære etagers areal – uden areal af tagetage, kælder, åbne altaner og åbne overdækkede terrasser, men inklusive indbygget udestue, udhus, garage og carport.

### Tagetagens areal

Samlet areal af hele tagetagen – både bolig- og erhvervsareal samt det areal, der potentielt kan indrettes til bolig- eller erhvervsformål. Åbne altaner og tagterrasser medregnes ikke.

### Tagetagens udnyttede areal

Den del af tagetagens areal, der er indrettet til boligformål eller anvendes til erhvervsformål og indgår i enhedens bolig- eller erhvervsareal.

### Kælderens areal

Samlet areal af hele kælderen. Arealer i krybekældre medtages ikke.